

Nr zlecenia DEKRA: BZWBL(DAWRO)/CEN/19833/19/03/27

Nr zlecenia/szkody: SW2/00106/2017 - Edyta Wielińska-Kotecka 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Data zlecenia: 27-03-2019

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:Michał Markiewicz
DAWRO BZ WBKRzecznik: **Maciej Pukas**
DEKRA Polska - Centrala

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzyWycena wartości pojazdu
BZR(W)--WPO(S)-5, WPNr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zleceniaBZWBL(DAWRO)/CEN/19833/19/03/27
SW2/00106/2017 - Edyta Wielińska-Kotecka
27-03-2019

Zleceniodawca

Michał Markiewicz
DAWRO BZ WBK

Właściciel

Santander Leasing S.A.

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersjasamochody osobowe
PEUGEOT
308 SW 17-, 308 SW 1.6 BlueHDi Active S&SNr rejestracyjny
VINWZ2351W
VF3LCBHZ3HS178126Data oględzin
Miejsce oględzin2019-04-02
Mazowieckie, 04-768 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79**Zestawienie wyników****Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹ 50 800 zł**

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody osobowe 0127431
Producent Model Typ/wersja	PEUGEOT 308 SW 17- 308 SW 1.6 BlueHDi Active S&S
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	KOM 5/5
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	1295 1900 2730
Rodzaj silnika Układ oczyszczania spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem samoczynnym DPF 1560 120/88 M 6-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	WZ2351W VF3LCBH3HS178126
Data 1. rejestracji Data nast. bad. techn. Rok produkcji	11-01-2018 11-01-2021 2017 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	59 404 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, EFFICIENTGRIP	205/55 R16 91V	4,0 mm
	lewe	Goodyear, EFFICIENTGRIP	205/55 R16 91V	4,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, EFFICIENTGRIP	205/55 R16 91V	4,0 mm
	lewe	Goodyear, EFFICIENTGRIP	205/55 R16 91V	4,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 21. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa |
| 2. AFU - system wspomagania hamowania | 22. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach |
| 3. ASR - system kontroli trakcji | 23. Koło zapasowe dojazdowe |
| 4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 24. Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane |
| 5. Automatyczne włączanie świateł | 25. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie |
| 6. Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki) | 26. Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci |
| 7. Domykanie okien przy zamykaniu samochodu | 27. Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń |
| 8. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 28. Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, AUX, ster. z kier., Streaming Audio) |
| 9. Elektryczne podnoszenie szyb, przód | 29. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami |
| 10. Elektryczne szyby - tył | 30. Podłokietnik centralny z przodu + schówek |
| 11. Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55 | 31. REF - system rozdziału sił hamowania |
| 12. Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego | 32. Roleta bagażnika |
| 13. Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylecia oparc, wysokości | 33. Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika |
| 14. Funkcja oświetlenia follow me home | 34. Szyba przednia akustyczna |
| 15. Gniazdo 12V | 35. Tapicerka materiałowa |
| 16. Hill Assist | 36. Tempomat |
| 17. Kierownica 3-ramienna skórzana | 37. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 18. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 38. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 19. Klamki i lusterka w kolorze nadwozia | 39. Światła do jazdy dziennej LED |
| 20. Klamki wewnętrzne satynowe | |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|--|----------|
| 1. Lakier metalizowany | 1 010 zł |
| 2. Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże | 250 zł |
| 3. Światła przeciwmgielne | 340 zł |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/sprzedaż)¹ 63 500 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji	3 613 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	67 113 zł

Przebieg

Korekta przebiegu	-2 940 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	64 173 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia **1 600 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 65 773 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **-224 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 65 549 zł

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa (-3,00%) -1 925 zł
Uszkodzenia, braki, awarie (-20,00%) -12 835 zł

Łącznie inne **-14 760 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 50 790 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

50 800 zł (brutto/sprzedaż)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2019 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 03-04-2019

Rzecznik DEKRA:
Maciej Pukas

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (sprzedaż) – oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/31

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	80 - 120
2	Błotnik przedni lewy	80 - 120
3	Słupek przedni lewy	80 - 120
4	Drzwi przednie lewe	80 - 120
5	Dach	80 - 120
6	Słupek środkowy lewy	40 - 80
7	Próg lewy	40 - 80
8	Drzwi tylne lewe	80 - 120
9	Błotnik tylny lewy	80 - 120
11	Błotnik tylny prawy	80 - 120
12	Drzwi tylne prawe	80 - 120
13	Słupek środkowy prawy	40 - 80
14	Próg prawy	40 - 80
15	Drzwi przednie prawe	80 - 120
16	Słupek przedni prawy	80 - 120
17	Błotnik przedni prawy	80 - 120

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Próg	praw.	wgniecenie/nia		
Błotnik	tyln. l.	wgniecenie/nia		
Słupek	środ. l.	odkształcenie		
Próg	lew.	wgniecenie/nia		
Drzwi	tyln. l.	odkształcenie		
Drzwi	przed. l.	odkształcenie		
Błotnik	przed. l.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Światło dzienne	przed. p.			poluzowane
Zderzak	tyln.	zarysowanie		odkształcenia, brak 1 czujnika parkowania
Lampa zespolona	tyln. l.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	tyln. l.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Zdjęcia w ekspertyzie

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Kontrolka ciśnienia w oponach - do weryfikacji serwisowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Zderzak P - zarysowanie



Fot. 26.
Zderzak P - zarysowanie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Światło dzienne PP - poluzowane



Fot. 28.
Próg P - wgniecenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Zderzak T - zarysowania/odkształcenia



Fot. 30.
Zderzak T - zarysowania/odkształcenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Zderzak T - zarysowania/odkształcenia



Fot. 32.
Brak czujnika park. T

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Lampa TL - zarysowanie



Fot. 34.
Lampa TL - zarysowanie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Błotnik TL - wgniecenie



Fot. 36.
Felga TL - zarysowanie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Felga TL - zarysowanie



Fot. 38.
Słupek śr.L - wgniecenie/odkształcenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Stupek śr.L - wgniecenie/odkształcenie



Fot. 40.
Próg L - wgniecenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Drzwi TL - wgniecenie/odkształcenie



Fot. 42.
Drzwi PL - wgniecenie/odkształcenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Błotnik PL - zarysowanie



Fot. 44.
Błotnik PL - zarysowanie

Arkusz kontrolny

Producent	PEUGEOT
Model	308 SW 17-
Typ	308 SW 1.6 BlueHDi Active S&S
Nr rejestracyjny	WZ2351W
VIN	VF3LCBH3HS178126

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2016)	55 900 zł
Notowanie (2017)	63 500 zł
Notowanie (2018)	72 200 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	11-01-2018
Data wyceny	03-04-2019
Okres eksploatacji [lata]	1,33
Korekta 1. rejestracji	3 613 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	67 113 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	31 500,00
Różnica przebiegu	-27 904,00
Wartość korekty	-2 940 zł
Korekta przebiegu	-2 940 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	64 173 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	1 600 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	65 773 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	-224 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	65 549 zł

Inne

Łącznie inne	-14 759,90 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	50 790 zł

Wartość rynkowa pojazdu 50 800 zł (brutto/sprzedaż)¹